


Стъпка по стъпка – Монтаж на RJ-45 инсърт


За монтаж на стена се използват розетки, за монтаж в гаск – patch панел. И двата пасивни компонента се състоят от корпуси инсърт. Инсъртът е сменяем модул, в който се монтират проводниците на UTP кабела. Това обикновено не изисква използване на специални инструменти. Съществува голямо многообразие на инсъртите. В темата сме показали два вида инсърти.



Фиг. У02-1. Розетки 1 и 2


Монтаж на розетка 1

1. Кабелът се заголва
2. Разделят се усуканите двойки проводници




Фиг. У02-2

3. Проводниците се подреждат по съответната цвятова схема А или В




Фиг. У02-3. Подреждане на проводниците по схема В – по цветовата схема отбелязана на капачето

4. Проводниците се поставят в капачето




Фиг. Y02-4

5. Излишната част от проводниците се изрязва




Фиг. Y02-5

6. Капачето се поставя върху основата и се притиска




Фиг. У02-6

7. Инсъртът се поставя в розетката



Фиг. У02-7


8. Поставя се капачето на розетката



Фиг. У02-8


Монтаж на розетка 2

1. Кабелът се заголва




Фиг. У02-9

2. Разделят се усуканите двойки проводници




Фиг. У02-10

3. Проводниците се подреждат по съответната цвятова схема А или В




Фиг. У02-11. Подреждане на проводниците по схема В – по цвятовата схема отбелязана на инсърта

4. Проводниците се притискат с помощта на капаче



Фиг. У02-12

5. Излишната част от проводниците се изрязва



Фиг. У02-13